

<b>Nr. albero</b> 12	<b>Cartellino</b> 9991678/12
<b>Coordinate</b> 725322,29 / 5032926,70	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Calocedrus decurrens (Cedro della California)	
<b>Sito di crescita</b> Parterre	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Accessibile	
<b>Bersaglio</b>	
<b>Altezza</b> 14,00 m	<b>Ø chioma</b> 6,00 m
<b>Altezza castello</b> 2,50 m	
<b>Circ. tronco</b> 157 cm	<b>Ø tronco</b> 50,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
[X] Palo tutore	
<b>Note</b>	

VSA - Data: 19/05/2023

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b> Giulia Breda	
<b>Tipo</b> Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Sito di crescita</b> Parterre	
<b>Stato vegetativo</b> 1 normale	
<b>Altezza</b> 14,00 m	
<b>Ø chioma</b> 6,00 m	
<b>Altezza castello</b> 2,50 m	
<b>Ø tronco</b> 50,00 cm	
<b>Circ. tronco</b> 157 cm	
<b>Note</b> Necessità di abbattere la pianta per effettuare uno scavo di riparazione della rete idrica danneggiata che è stata posizionata al centro dell'aiuola.	