




Consulta 1.2 - Itinerario nord-sud



Legenda

- Marciapiede
- - - Attraversamento pedonale
- Raccordo marciapiede-sede stradale
- ▲ Ostacolo
- ⓘ Semaforo
- Ⓜ Fermata autobus
- Ⓞ Riferimento scheda
- Ⓧ Parcheggio disabili

Verde: accessibilità buona
 Giallo: accessibilità limitata
 Rosso: non accessibile



N. rif.	Criticità
1	Incrocio Via Petrarca-Via Montona: attraversamento privo di segnaletica orizzontale e tattile. Via Montona: cabina servizi che riduce il passaggio a 76 cm con cordolo; marciapiede stretto e dissestato.
2	Attraversamento Via Petrarca: raccordo sud con scalino 1 cm senza pavimentazione tattile, raccordo nord con scalino sulla porzione pedonale, privo di scalini sulla porzione ciclabile. Pavimentazione sottoportico lato ovest leggermente irregolare.
3	Attraversamento nord-sud Via Savonarola: privo di pavimentazione tattile su entrambi i lati. Attraversamento est-ovest Via Petrarca: a ovest scalino di 8 cm, a est pavimentazione da sistemare, entrambi senza pavimentazione tattile, segnaletica orizzontale carente. Attraversamento nord-sud Vicolo Ponte Molino, privo di pavimentazione tattile e di segnaletica orizzontale. Problema sosta impropria veicoli su spazi fermata autobus e attraversamenti
4	Attraversamento Vicolo dei Mugnai privo di segnaletica orizzontale e tattile.
5	Attraversamento Via San Fermo privo di pavimentazione tattile. Su lato nord paletto dissuasore pericoloso per ipovedenti. Su lato sud palo segnaletica verticale difficilmente intercettabile per ipovedenti. Attraversamento Via Dante, a est doppio gradino con dislivello totale di circa 30 cm, a ovest privo di pavimentazione tattile.
6	Attraversamento all'incrocio con Via S. Agnese e Vicolo del Dotto privi di pavimentazione tattile. In adiacenza alla fermata dell'autobus: ostacoli difficilmente intercettabili per ipovedenti (dissuasori, cestino).
7	Attraversamento su Via Dante a nord dell'incrocio con Corso Milano: sul lato est, scalino per accedere al sottoportico, privo di pavimentazione tattile. Attraversamento Via Verdi con scalino di 3 cm lato nord, privo di pavimentazione tattile. Pali impianto semaforico non visibili per ipovedenti.
8	Attraversamento Via Dante a sud dell'incrocio con Corso Milano: scalini di circa 2 cm di raccordo carreggiata-marciapiede
9	Attraversamento su Via San Nicolò: mancanza di pavimentazione tattile di segnalazione dell'attraversamento. Tratto di marciapiede con pavimentazione irregolare.
10	Tratto di marciapiede con pendenza trasversale 6%. Presenza di ostacoli mobili (arredo di esercizi commerciali) sul marciapiede. Attraversamenti privi di segnalazione tattile.
11	Di fronte al Volto dell'Orologio: restringimento marciapiede lato ovest e attraversamento privo di segnaletica orizzontale e verticale. Scalino di circa 2 cm tra attraversamento e piazza pedonale. Mancanza di segnalazione orizzontale, verticale e tattile dei due attraversamenti sui due lati di Signori.
12	Marciapiede Via Monte di Pietà con inclinazione trasversale 5% lato est; su lato ovest marciapiede di larghezza minore di 90 cm. Attraversamento via Manin e Via monte di Pietà senza segnalazione tattile. Pavimentazione leggermente irregolare.
13	Pavimentazione portico est in Piazza Duomo e Via Vandelli sdruciolevole. Attraversamento Piazza Duomo con pavimentazione in porfido molto irregolare. Raccordo lato est con scalino di 5 cm.
14	Incrocio Via San Gregorio Barbarigo-Via Vescovado-Via San Martino e Solferino. Attraversamento Via San Martino e Solferino con pavimentazione irregolare e pendenza longitudinale. Attraversamento Via Barbarigo con fioriera che restringe il passaggio sul lato est e segnaletica orizzontale sfalsata rispetto al marciapiede sul lato ovest.
15	Tratto iniziale Via S. Gregorio: marciapiede lato ovest largo 80 cm più cordolo dissestato e ribassato rispetto alla pavimentazione per una lunghezza di circa 20 m. Marciapiede lato est con tratti di pavimentazione irregolare.
16	Incrocio Via Barbarigo-Via Marsala: mancanza di attraversamento pedonale di Via Barbarigo e di Via Marsala. Marciapiede lato ovest interrotto.
17	Marciapiede sottoportico lato est con tratti di pavimentazione irregolare. Attraversamento pedonale all'altezza del civ. 34 con superficie irregolare.
18	Mancanza di attraversamento pedonale Via Santa Rosa e presenza di ostacoli (rastrelliere, segnaletica, raccolta cartoni) su angolo Via Barbarigo-via Santa Rosa; marciapiede lato ovest di fronte Liceo Nievo largo 60 cm. Attraversamento di fronte Liceo Nievo con alcune lastre sconnesse.
19	Attraversamento pedonale Via Barbarigo all'altezza di Via San Girolamo molto sconnesso. Attraversamento su via Dottori senza segnaletica. Mancanza di attraversamento su Via San Girolamo. Tratto iniziale del marciapiede su Via S. Girolamo lato nord stretto (larghezza 80 cm) e con ostacolo (pluviale) che restringe ulteriormente a 60 cm.
20	Tratti di pavimentazione irregolare e pendenza trasversale media 5%. Fermata dell'autobus lato ovest, mancanza di attraversamento pedonale per raggiungere la fermata, mancanza di segnalazioni tattili.
21	Mancanza segnalazione tattile attraversamento Via Barbarigo all'altezza di Via Andreini; su attraversamento Via Barbarigo prima di Via XX Settembre scalino di 2,5 cm su raccordo con marciapiede lato ovest.