



- Marciapiede
- - - Attraversamento pedonale
- Raccordo marciapiede-sede stradale
- ⚠ Ostacolo
- 🚦 Semaforo
- 🚌 Fermata autobus
- 📄 Riferimento scheda
- ♿ Parcheggio disabili

Verde: accessibilità buona  
 Giallo: accessibilità limitata  
 Rosso: non accessibile



N. rif.	Criticità
1	Mancanza di attraversamento pedonale di fronte all'ingresso del giardino Esperanto.
2	Dissuasori su accessi a vialetto pedonale posti a distanza ravvicinata (spazio di manovra insufficiente per sedia a ruote)
3	Mancanza di marciapiede e strada dissestata su un tratto (Via Carl)
4	Percorso ciclo-pedonale promiscuo; tratto dissestato
5	Percorso ciclo-pedonale promiscuo. Pendenze comprese tra 4 e 8% senza spazi di sosta in piano.
6	Larghezza del marciapiede in corrispondenza agli alberi 80 cm; pavimentazione dissestata
7	Marciapiede a tratti dissestato, inclusi cordoli. Mancanza di raccordo carreggiata-marciapiede nei pressi del parcheggio disabili.
8	Tratti di marciapiede con inclinazione trasversale del 3%. Parcheggio improprio di fronte alla rampa di raccordo marciapiede-carreggiata.
9	Incrocio privo di attraversamento pedonale. Tratto di marciapiede dissestato. Armadio telecomunicazioni che restringe a 75 cm il marciapiede.
10	Marciapiede dissestato. Attraversamento privo di raccordo tra quota carreggiata e marciapiede. Tratto a sud del parcheggio con inclinazione trasversale del 4%.
11	Tratto di marciapiede lato ovest largo 1 m con siepe fitta che invade il marciapiede. Attraversamento pedonale su Via Zirner dissestato; marciapiede Via Giolitti dissestato.
12	Marciapiede lato ovest dissestato. Marciapiede lato est con radici degli alberi che restringono a 70 cm lo spazio utile.
13	Marciapiede molto dissestato

