



- Marciapiede
- - - Attraversamento pedonale
- Raccordo marciapiede-sede stradale
- △ Ostacolo
- 🚦 Semaforo
- 🚌 Fermata autobus
- 📄 Riferimento scheda
- ♿ Parcheggio disabili

Verde: accessibilità buona
 Giallo: accessibilità limitata
 Rosso: non accessibile



N. rif.	Criticità
1	Marciapiede lato nord di Via Nazareth: alberi che restringono il passaggio (larghezza minima 80 cm). Ostacoli mobili (biciclette) su marciapiede. Attraversamento di Via Molmenti privo di segnaletica. Sul lato sud la strada è priva di marciapiede.
2	Attraversamento Via Nazareth a est dell'incrocio con Via S. Camillo De Lellis, lato nord: scalino di 2 cm. Marciapiede lato sud: superficie lievemente dissestata da lavori di posa fibra. Attraversamento di Via De Lellis, su entrambi i lati: raccordi dissestati. A est scalino di 3 cm. Attraversamenti dotati di segnaletica tattile. Su Via De Lellis: tratto di pavimentazione dissestata. Fermata priva di segnaletica tattile. Attraversamenti parzialmente dotati di pavimentazione tattile.
3	Incrocio con Via Scardeone. Lato sud, attraversamento su parcheggio: scalino 3 cm su raccordo carreggiata-marciapiede e mancanza segnaletica orizzontale.
4	Incrocio con Via Ceoldo. Su lato est rampa di raccordo marciapiede-carreggiata con scalino di altezza media 4 cm, paletto dissuasore e palo dell'illuminazione, doppia pendenza e segnaletica orizzontale incoerente. Problema parcheggio biciclette su marciapiede. Lato ovest con segnaletica tattile. Attraversamento Via Nazareth non ortogonale, raccordo lato nord dissestato.
5	Marciapiede lato sud con pendenza trasversale 4%, altezza da carreggiata 20 cm, un ostacolo (albero) che riduce la larghezza a 75 cm. Parcheggi lato strada non segnalati su tutto il tratto.
6	Via Forcellini, incrocio con Via Sografi: incrocio semaforizzato con segnaletica acustica parzialmente mancante. Marciapiede lato nord non delimitato e occupato da auto in sosta. Raccordo su attraversamento Via Forcellini lato nord pendenza 22%, scalino di 3 cm, archetti dissuasori difficilmente intercettabili e superficie dissestata; lato sud scalino di 2,5 cm e superficie dissestata. Su Via Sografi: marciapiede con pendenza trasversale elevata e ostacoli su marciapiede (raccolta differenziata).

N. rif.	Criticità
7	Tratto di marciapiede pavimentato con fughe larghe 2 cm; incrocio tra Via Forcellini e Via Rossato: attraversamento pedonale Via Rossato con raccordo su superficie destinata a parcheggio, con scivolo ad elevata pendenza (saliscendi carrabile) e scalino 5 cm. Marciapiede non raggiungibile a causa di ostacoli (palo illuminazione pubblica e paleria segnaletica), larghezza 80 cm. Attraversamento ciclopedonale Via Forcellini con pavimentazione tattile su lato nord, con raccordo dissestato su lato sud.
8	Incrocio con Via Barbo: segnaletica verticale che restringe il passaggio su marciapiede a 60 cm. Su tutto il percorso pedonale: larghezza del marciapiede minore di 1,50.
9	Incrocio con Via Gallini: segnaletica verticale e palo illuminazione pubblica che restringono il passaggio su marciapiede a 80 cm. Su Via De Lellis: palo linea elettrica restringe il marciapiede a 55 cm.
10	Attraversamento di Via Forcellini all'altezza dell'incrocio con Via Proust: raccordo nord con scalino di 2 cm. Percorso pedonale affiancato a pista ciclabile su alcuni tratti privo di segnaletica tra i due percorsi.
11	Attraversamento pedonale Via Forcellini con scalini di 3 cm su entrambi i lati.
12	Percorso ciclo-pedonale promiscuo. Raccordo tra marciapiede e parcheggio disabili con scalino di 2 cm.
13	Tratto di marciapiede Via Forcellini con inclinazione trasversale 3%. Fermata e attraversamento privi di segnaletica tattile.
14	Marciapiede dissestato per una lunghezza di circa 10 m lineari.
15	Paleria su marciapiede difficilmente intercettabile da ipovedenti. Tratto di pavimentazione in asfalto dissestata. Attraversamenti privi di pavimentazione tattile.

