


Consulta 3b.1 - Zona Forcellini-Terranegra

Legenda



- Marciapiede
- - - Attraversamento pedonale
- Raccordo marciapiede-sede stradale
- ⚠ Ostacolo
- 🚦 Semaforo
- 🚌 Fermata autobus
- 📄 Riferimento scheda
- ♿ Parcheggio disabili

Verde: accessibilità buona  
 Giallo: accessibilità limitata  
 Rosso: non accessibile



N. rif.	Criticità
16	Pavimentazione di marciapiede dissestata per una lunghezza di circa 20 m. Marciapiede a quota stradale.
17	Attraversamenti di Via Colleoni, Via De Castro, lat. Via Forcellini, Via Pintor: raccordi con scalini superiori a 2.5 cm (tra 4 e 8 cm). Trattati di marciapiede con pavimentazione dissestata.
18	Attraversamento di Via Forcellini con saliscendi carrabile ad elevata pendenza su lato nord. Su lato sud tratto privo di marciapiede pavimentato.
19	Tratto di marciapiede privo di guida naturale. Scivolo di raccordo dissestato
20	Marciapiede lato sud nei pressi della fermata dell'autobus: albero, palo segnaletica e palo fermata che restringono il passaggio a 50 cm. Lato nord: scivoli di raccordo e tratti di pavimentazione dissestati
21	Tratto di pavimentazione dissestata
22	Brevi tratti di pavimentazione dissestata. Mancanza di attraversamento pedonale di Via Bellorini. Sul lato est di via Forcellini: mancanza di percorso pedonale dall'attraversamento alla fermata.
23	Brevi tratti di pavimentazione dissestata. In corrispondenza alla fermata dell'autobus Internato Ignoto pendenza trasversale 3% lato ovest. Fermata lato est non protetta (mancanza di marciapiede). Attraversamento Viale Internato Ignoto con superficie in porfido.
24	Tratto di marciapiede privo di guida naturale. Raccordo attraversamento via Boccaccio con scalino 2 cm, privo di segnaletica orizzontale.
25	Tratto di pavimentazione dissestata. Attraversamenti e raccordi pista ciclabile e pedonale con scalini di circa 2-3 cm
26	Cedimento del marciapiede in corrispondenza di chiusino. Scalino di 15 cm tra marciapiede e attraversamento pedonale. Lungo tratto di marciapiede lato ovest con inclinazione trasversale 5%.
27	Attraversamento Via Testa non ortogonale. Mancanza di collegamento accessibile tra marciapiede e fermata dell'autobus su aiuola spartitraffico.
28	Tratto di percorso pedonale affiancato a ciclabile con numerosi alberi che restringono il percorso pedonale a 50 cm e provocano dissesto della pavimentazione. Raccordi tra marciapiede e parcheggio con scalini di 4 cm. Mancanza di segnaletica su ingresso al parcheggio. Fermata dell'autobus su tracciato pista ciclabile.

