


Consulta 4a.1 - Madonna Pellegrina



Legenda

- Marciapiede
- - - Attraversamento pedonale
- Raccordo marciapiede-carreggiata
- ⚠ Ostacolo
- 🚦 Semaforo
- 🚌 Fermata autobus
- 📄 Riferimento scheda
- ♿ Parcheggio disabili

Verde: accessibilità buona
 Giallo: accessibilità limitata
 Rosso: non accessibile



n. rif.	Criticità
1	Restringimento superficie marciapiede (79 cm) angolo recinzione privata – mancanza segnalazione tattile fermata autobus.
2	Raccordo tra marciapiede e carreggiata 4 cm, mancanza di attraversamento pedonale e segnali tattili, tratto di marciapiede dissestato.
3	Attraversamento e spazi limitrofi privi di pavimentazione tattile
4	Tratto di pavimentazione dissestata e di mancanza di guida naturale.
5	Incrocio pericoloso: ostacolo (palo segnaletico "pedibus") che restringe la superficie del marciapiede (67 cm), raccordi tra marciapiede e carreggiata > 1 cm (fino a 8 cm), attraversamento su passo carraio, mancanza di segnalazioni tattili.
6	Breve tratto di pavimentazione dissestata
7	Raccordo tra marciapiede e carreggiata > 1 cm (6 e 3 cm), mancanza segnali tattili e segnaletica orizzontale.
8	Incrocio con raccordi marciapiedi e carreggiata < 1 cm; assenza di pavimentazione tattile. Incrocio semaforizzato.
9	Raccordo tra marciapiede e carreggiata > 1 cm (3 e 2 cm), mancanza di pavimentazione tattile
10	Termine marciapiede, raccordo con carreggiata > 1 cm (4 cm). Richiesta di nuovo attraversamento pedonale per poter raggiungere l'argine.
11	Raccordo tra marciapiede e carreggiata > 1 cm. Pista ciclopedonale promiscua. Dissuasori poco intercettabili per non vedenti.
12	Percorso non accessibile per caratteristiche geometriche

