



Comune di Padova



I CICLI AFFRESCATI
DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475

Codice Fiscale 00644060287

Prot. n. 0270404
del 17/05/2024

Al Quartiere n. 2 nord
SEDE

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di Ostrya Carpinifolia in via Bonazza Antonio (n. inv. 25). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare di Ostrya Carpinifolia presente sulla via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha rilevato che l'albero n. inv.25 presenta un'ampia porzione dei cordoni radicali completamente cariate per effetto di marciume radicale in atto. Considerato lo stato fitosanitario è stato classificato in classe D (gravità estrema), indicandone l'abbattimento.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
25	Ostrya Carpinifolia	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	Non prevista	


I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. *Ciro Degl'Innocenti*

CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
16.05.2024 15:29:38
GMT+00:00

Allegato :scheda rilevamento dati penetrometrici, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Nr. albero 25	Cartellino
Coordinate 725.786,18 / 5.034.104,09	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia <i>Ostrya carpinifolia</i> (Carpino nero)	
Sito di crescita Banchina	Fase fisiologica adulto
Accessibilità Accessibile	
Bersaglio Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
Altezza 10,00 m	Ø chioma 8,00 m
Altezza castello 4,00 m	
Circ. tronco 110 cm	Ø tronco 35,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età Stimato	Età pianta calcolata 69
Data stima 01/01/2021	Età stimata 66
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
<input checked="" type="checkbox"/> Albero stradale	
Note	

VSA - Data: 14/03/2024	CPC: D - Gravità estrema
Stato cartellino Cartellino da aggiungere	

Rilevatore	Lucchi Sebastiano
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Banchina
Stato vegetativo	1 normale
Altezza	10,00 m
Ø chioma	8,00 m
Altezza castello	4,00 m
Ø tronco	35,00 cm
Circ. tronco	110 cm
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata



Note Ampia porzione dei cordoni radicali completamente cariata per effetto di marciume radicale in atto.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Radici	Radici affioranti (1), Spazio radicale sottodimensionato (2), Presenza gravi danni (3)
Colletto	Cavit� esposta (3), Contrafforte di reazione (1), Depressioni e concavit� (3), Contrafforte lesionato (3), Micelio (3), Carie (3)
Fusto	Ricacci diffusi - riscoppi (2), Ferite da taglio marcescenti (1), Lesioni cicatrizzate (1)
Castello	Codominanza (1), Ferite da taglio aperte (1), Lesioni cicatrizzate (1)
Branche	Branche secche (1), Branche capitozzate (2)

Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		31/03/2024

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	15/03/2024 10:18:03	Lucchi Sebastiano	In lavorazione
2	18/03/2024 10:27:56	Lucchi Sebastiano	Richiesta validazione (Applicativo)
3	18/03/2024 10:27:56	Lucchi Sebastiano	Validata




ArcGIS Web Map



17/4/2024, 12:02:23

- | | | |
|--------|----------------------------|------------------------------|
| Alberi | Albero, Pianta non gestita | Cespuglio, Viva |
| Alberi | Albero, Pianta viva | Pianta in vaso/foriera, Viva |
| Alberi | Albero, Ceppaia | |
| Alberi | Albero, Pianta morta | Albero, Posto libero |





Comune di Padova



I CICLI AFFRESCATI
DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475

Codice Fiscale 00644060287

Prot. n. 0270425
del 17/05/2024

Al Quartiere n. 2 nord
SEDE

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di Ostrya Carpinifolia in via Ferro Giovanni Battista (n. inv. 9).

Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare di Ostrya Carpinifolia presente sulla via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha rilevato che l'albero n. inv. 9 presenta carpoforo alle radici e micelio, in concomitanza di ingente presenza di secco non fisiologico, correlabile a marciume alle radici. Considerato lo stato fitosanitario è stato classificato in classe D (gravità estrema), indicandone l'abbattimento.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
9	Ostrya Carpinifolia	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	Non prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.



Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

 CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
16.05.2024 15:29:38
GMT+00:00

Allegato :scheda rilevamento dati penetrometrici, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. Ciro Degl'Innocenti
Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova Tel. 0498204475 – Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it
<https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana/>

Nr. albero 9	Cartellino
Coordinate 725.516,32 / 5.033.668,80	
Proprietà Area di proprietà	



Tassonomia Ostrya carpinifolia (Carpino nero)	
Sito di crescita Banchina	Fase fisiologica adulto
Accessibilità Accessibile	
Bersaglio Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
Altezza 10,50 m	Ø chioma 7,00 m
Altezza castello 2,00 m	
Circ. tronco 119 cm	Ø tronco 38,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età Stimato	Età pianta calcolata 69
Data stima 01/01/2021	Età stimata 66
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
<input checked="" type="checkbox"/> Albero stradale	<input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazione filtrante
Note Sito di impianto inadeguato con sollevamento del marciapiede.	

VSA - Data: 14/03/2024	CPC: D - Gravità estrema
Stato cartellino Cartellino da aggiungere	

Rilevatore	Cagnoni Eugenio
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Banchina
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente
Altezza	10,50 m
Ø chioma	7,00 m
Altezza castello	2,00 m
Ø tronco	38,00 cm
Circ. tronco	119 cm



Note Presenza di carpoforo alle radici e micelio, in concomitanza ad ingente presenza di secco non fisiologico, correlabili a marciume radicale.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Radici	Radici affioranti decorticate (3), Spazio radicale sottodimensionato (3), Sollevamento pavimentazione-cordolo (2), Carpofori (3)
Colletto	Allargato (2), Contrafforte di reazione (2), Micelio (3)
Fusto	Cavità esposta (1), Carie (2), Orifizi - fessure - lesioni aperte (2), Torsione (1), Ferite da taglio marcescenti (2), Carpofori (1)
Castello	Codominanza (2), Corteccia inclusa (2)
Branche	Seccumi (3), Branche secche (3), Branche capitozzate (2)
Chioma	Dissecamento (3)
Interferenze	Parcheggio (3), Fognature - cavidotti interrati (1)

Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		30/03/2024

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 16:35:04	Cagnoni Eugenio	In lavorazione
2	18/03/2024 10:17:21	Cagnoni Eugenio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	18/03/2024 10:17:21	Cagnoni Eugenio	Validata












ArcGIS Web Map



17/4/2024, 11:56:27

- Grafo Vie
- Alberi
- Numeri Civici
- Albero, Pianta non gestita
- Albero, Ceppaia
- Albero, Pianta viva
- Albero, Pianta morta
- Cespuglio, Viva
- Pianta in vasofioriera, Viva
- Albero, Posto libero

1:760





Comune di Padova



I CICLI AFFRESCATI
DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475

Codice Fiscale 00644060287

Prot. n. 0271136
del 17/05/2024

Al Quartiere n. 2 nord
SEDE

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di Cercis siliquastrum in via Vecellio (n. inv. 4). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare di Cercis siliquastrum presente sulla via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che l'albero n. inv. 4 presenta carpofori al colletto (Perenniporia fraxinea) agente di carie bianca. Considerato lo stato fitosanitario è stato classificato in classe D (gravità estrema), indicandone l'abbattimento.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
4	Cercis siliquastrum	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	Prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna e compatibilmente con la presenza di sottoservizi. I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.


Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. *Ciro Degl'Innocenti*

CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
16.05.2024
15:29:38
GMT+00:00

Allegato :scheda rilevamento dati penetrometrici, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.


Nr. albero 4	Cartellino
Coordinate 726.054,25 / 5.034.329,39	
Proprietà Area di proprietà	



Tassonomia Cercis siliquastrum (Albero di Giuda)	
Sito di crescita Marciapiede	Fase fisiologica adulto
Accessibilità Accessibile	
Bersaglio Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
Altezza 8,00 m	Ø chioma 9,00 m
Altezza castello 2,00 m	
Circ. tronco 123 cm	Ø tronco 39,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età Preciso	Età pianta calcolata 24
Data impianto 01/01/2000	Età all'impianto 0
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
<input checked="" type="checkbox"/> Albero stradale	<input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazione filtrante
Note Marciapiedi dissestato Criticità Carpofori di funghi cariogeni perenni colletto e fusto	

VSA - Data: 14/03/2024	CPC: D - Gravità estrema
Stato cartellino Cartellino da aggiungere	

Rilevatore	Lucchi Sebastiano
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Marciapiede
Stato vegetativo	1 normale
Altezza	8,00 m
Ø chioma	9,00 m
Altezza castello	2,00 m
Ø tronco	39,00 cm
Circ. tronco	123 cm
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata




Note Carpofori al colletto (Perenniporia fraxinea) agente di carie bianca. Presenza cavo aereo in chioma.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
Radici	Sollevamento zolla (2), Sottoservizi, reti tecnologiche (2)
Colletto	Carpofori (3), Cavità esposta (1)
Fusto	Fusto inclinato (3), Torsione (2)
Castello	Ferite da taglio aperte (1), Lesioni cicatrizzate (1)
Branche	Ferite da taglio marcescenti (1), Ferite rimarginate (1), Seccumi (1)
Chioma	Asimmetrica (3), Posizione asimmetria Est (3), Spiombatura fuori asse (1)
Agenti patogeni	Altra specie (indicare in campo note) (3)
Interferenze	Edifici - muri (2), Cavi elettrici - telefonici (3), Parcheggio (2)

Lavori proposti		
Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		04/04/2024

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	14/03/2024 16:04:11	Lucchi Sebastiano	In lavorazione
2	19/03/2024 10:46:42	Lucchi Sebastiano	Richiesta validazione (Applicativo)
3	19/03/2024 10:46:42	Lucchi Sebastiano	Validata












ArcGIS Web Map



17/4/2024, 12:14:29

Grafo Vie

• Numeri Civici

Area di circolazione veicolare

Area di circolazione pedonale

Area di circolazione ciclabile

Area marciapiede

Area stradale

1:903

0 0.0075 0.015 0.03 mi

0 0.01 0.02 0.04 km



Comune di Padova



I CICLI AFFRESCATI
DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475

Codice Fiscale 00644060287

Prot. n. 0271106
del 17/05/2024

Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
loc. Bovalino
37060 Buttapietra (VR)
pec :fitosanitari@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 5 sud ovest
Sede

Oggetto: comunicazione di abbattimento di una pianta di platano in via Romana Aponense (n. inv. 71 dell'inventario delle alberature comunali):

Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*) Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11 giugno 2012. Comunicazione di intervento su piante di platano; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali si è riscontrato che l'apparato radicale dell'albero in oggetto non è più sufficiente a garantire la stabilità dello stesso. Considerate le condizioni la pianta è stata classificata in classe D (pericolosità estrema) e si procederà con l'abbattimento.

Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012. Nel caso si riscontrasse la presenza di Cancro Colorato verrà comunicata la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
71	platano	Esito VTA classe D, tutela pubblica incolumità	Da valutare	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi. I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.



Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. *Ciro Degl'Innocenti*



CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
16.05.2024 15:29:38
GMT+00:00

Allegati :scheda rilevamento dati, prova di trazione foto, planimetria con indicata l'ubicazione c

Nr. albero 71	Cartellino
Coordinate 721.408,18 / 5.027.627,20	
Proprietà Area di proprietà	




Tassonomia Platanus hybrida (Platano comune)	
Sito di crescita Banchina	Fase fisiologica adulto
Accessibilità Accessibile	
Bersaglio Punto di passaggio obbligato, fermata autobus molto frequentata, punto di ritrovo a elevatissima frequentazione	
Altezza 25,00 m	Ø chioma 7,00 m
Altezza castello 5,00 m	
Circ. tronco 217 cm	Ø tronco 69,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età Stimato	Età pianta calcolata 54
Data stima 01/01/2021	Età stimata 51
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
<input checked="" type="checkbox"/> Albero stradale	<input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazione filtrante
Note	

VSA - Data: 28/03/2024	CPC: D - Gravità estrema
Stato cartellino Cartellino da aggiungere	

Scheda pianta 5.69003 - Via Romana Aponense

5 - Quartiere 5

Rilevatore	Cristofori Leonardo
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Banchina
Stato vegetativo	1 normale
Altezza	25,00 m
Ø chioma	7,00 m
Altezza castello	5,00 m
Ø tronco	69,00 cm
Circ. tronco	217 cm
Bersaglio	Punto di passaggio obbligato, fermata autobus molto frequentata, punto di ritrovo a elevatissima frequentazione



Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
Colletto Lesioni cicatrizzate (2), Depressioni e concavità (1)
Fusto Fusto arcuato - sciabolato (1), Ricacci diffusi - riscoppi (2), Fusto inclinato (2), Lesioni cicatrizzate (2)
Branche Ferite rimarginate (2)
Chioma Asimmetrica (1)

T - Prova di trazione			
Nr.	Data rilievo	Esito	Note
1	28/03/2024		Fattore di sicurezza ipogea non accettabile.


Lavori proposti		
Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		13/04/2024

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	28/03/2024 15:59:58	Cristofori Leonardo	In lavorazione
2	28/03/2024 16:44:39	Cristofori Leonardo	Richiesta validazione (Applicativo)
3	28/03/2024 16:44:39	Cristofori Leonardo	Validata

Analisi del carico del vento secondo DIN 1055-4

Progetto		Luogo	N. dell'albero	071
Nome progetto	Padova_2024	Via Romana Aponense		
Numero progetto		35121 Padova, Italia		
Data del test	05/03/2024	Altitudine sul livello del mare	12	m
Dati dell'albero		Proprietà del materiale applicate		
Specie	Platanus x hispanica	secondo	Platanus x acerifolia	
Circonferenza del fusto	204 cm	Fonte	Stuttgart	
Diametro del fusto	62 cm	Resistenza a compressione	27 MPa	
in 1 m di altezza	└┘ 66 cm	Modulo di elasticità	6250 MPa	
Spessore della corteccia	2 cm	Limite di elasticità	0,43 %	
Altezza dell'albero	24,7 m	Densità del legno verde	0,92 g/cm ³	

Sagoma della chioma



Direzione del carico	S
Analisi dell'area di superficie	
Base della chioma	9 m
Altezza effettiva	18,4 m
Area della superficie totale	161 m ²
Eccentricità della chioma	3,62 m
Parametri strutturali applicati	
Fattore di resistenza aerodinamica	0,25
Frequenza propria	0,25 Hz
Diminuzione di smorzamento	0,8
Fattore di forma	0,8
Parametri del luogo applicati	
Zona di vento	D 1
Valore della velocità progettuale del vento	22,5 m/s
Densità dell'aria	1,29 kg/m ³
Categoria di terreno	Zona suburbana
Esponente profilo del vento	0,22
Fattore di prossimità per effetti del vento vicino al terreno	1
Fattore per l'esposizione	0,90

Risultati

Analisi del carico del vento		Analisi statica dell'albero	
Pressione media del vento	8,2 kN	Peso proprio dell'albero	5,1 t
Fattore di reazione alle raffiche	2,56	Livello di cavità critico	74 %
Centro di carico	15,1 m	Spessore della parete critico	8 cm
Momento torcente	76 kNm	assumendo una parete residua integra	
Carico del vento	317 kNm	Fattore di sicurezza di base	1,7

Generalità

Commenti

Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione




Dati dell'albero

Progetto	Padova_2024	N. dell'albero	071
Specie	Platanus x hispanica	Data	05/03/2024

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto	7,9 m	No. misurazione	1
Angolo fune	17 °	Direzione del carico	S

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione per la curva di ribaltamento)



Misurazione all'inclinometro	80	81	82	83
Posizione	60x	330x	180y	240x

Stabilità al ribaltamento (sulla base della curva di ribaltamento generalizzata)				
Fattore di sicurezza	2,02	1,58	1,08	1,12

Valore di controllo	in				
Deviazione standard	%	1,55	0,68	0,72	0,72
Carico sostitutivo	%	21,3	21,3	21,3	21,3
Direzione del carico		x-Asse	x-Asse	y-Asse	x-Asse

Generalità per il test di trazione

Consulente AR.ES. sas
 Testimone/assistente

Commenti alla misurazione

Stabilità alla frattura calcolata mediante test di trazione




Dati dell'albero

Progetto	Padova_2024	N. dell'albero	071
Specie	Platanus x hispanica	Data	05/03/2024

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto	7,9 m	No. misurazione	1
Angolo fune	17 °	Direzione del carico	S

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione lineare)



Misurazione all'elastometro in	90	91	92	93	
Altezza di misurazione	m	0,94	0,4	1,1	0,21
Posizione		180	150	0	340
Diametro del fusto 1	cm	61	68	77	79
Diametro del fusto 2	cm	65	71	65	92
Spessore della corteccia	cm	0,5	0,5	0,5	0,5
Parte del carico	%	100	100	100	100

Stabilità alla rottura (sulla base del coefficiente angolare della miglior interpolazione lineare)

Fattore di sicurezza	1,62	2,52	1,84	2,01
----------------------	------	------	------	------


Valore di controllo

Coeff. di determinazione R ²	0,9997	0,9994	0,9998	0,9996	
Rigidità residua	%	79,7	94,4	56,1	43,4
Livello di cavità	%	58,8	38,2	76	82,7
Compressione originata da peso proprio	%	0,9	0,6	1,1	1
Carico sostitutivo	%	20,4	20,7	20,2	20,8





ArcGIS Web Map



17/4/2024, 11:48:38

- Grafo Vie **Alberi**
- Numeri Civici
 - Albero, Ceppaia
 - Albero, Pianta morta
- Albero, Pianta non gestita
- Albero, Pianta viva
- Albero, Posto libero
- Cespuglio, Viva
- Pianta in vaso/fioriera, Viva

