

VIA / PIAZZA	QUART.	QUANTITA' ALBERI	SPECIE	N. INVENT. ALBERI	MOTIVO
<b>4.042 - Via Salgari - Via Gozzano</b>	4	1	Populus x euroamericana	1	Marciume al colletto lato est e carpofori di armillaria diffusi. Prevista la sostituzione con nuovo impianto.
<b>4.042 - Via Salgari - Via Gozzano</b>	4	1	Populus x euroamericana	4	Gli esami strumentali hanno rilevato cavità interna e degradazione diffusa a livello del colletto. Vista la sua appartenenza ad un gruppo, la necessaria sostituzione del vicino pioppo n.01 ed i difetti riscontrati, si ritiene necessario provvedere all'abbattimento. Prevista la sostituzione con nuovo impianto.
<b>4.042 - Via Salgari - Via Gozzano</b>	4	1	Populus x euroamericana	8	Diversi profili al colletto evidenziano alterazioni importanti. Carpofori di Cyclocybe cylindracea al colletto. Considerati i difetti riscontrati strumentalmente, considerato che appartiene ad un gruppo di tre soggetti di cui gli altri due sono in abbattimento, anche questo dovrà essere sostituito. Prevista la sostituzione con nuovo impianto.
<b>3.076 - Scuola dell'Infanzia comunale Cremonese - Via Giolitti, 53/interno 1</b>	3	1	Sophora japonica (Sofora del Giappone)	25	Soggetto in forte conflitto con il vicino edificio scolastico, presenta grossa radice strozzante e sollevamento della pavimentazione. Sono presenti diffuse branche secche. Si osserva una grossa sbrancatura a livello di branca secondaria i cui tessuti appaiono interamente cariati.